

23

СССР.СМ.РАТ.С.Э.Э.17

АРМЬ.СМ.РАТ.С.Э.Э.17

тов. ГЕУЛАСУ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕ-

О боеготовности Себежского УР.

1. Себежский УР расположен у самой контрольной полосы на бывшей Латвийской границе, простирается на 40 км., предполья не имеет. После строительства все точки были законсервированы, засыпаны землей, ни чем не охранялись. Для некоторых точек /я видел таких две/ были лишь входы котлованов, которые имеются и сейчас. Связи и ходов сообщения между ДОТ не имеется.

Лишь с 25.6-4г. по приказанию помощника командующего ПРИБВО по УР генерал-майора АСТАШКИНА точки внешне приводятся в порядок и маскируются силами местного населения.

2. Сами ДОТ представляют из себя лишь бетонные коробки: ни внутреннего оборудования /амбразур, броневых дверей, станков/, ни вооружения не имеют.

3. УР обслуживающих войск не имеет. На 25.6-4г. имелся лишь один комендант, без управления и войск, майор ШИШ.З.И., который не имеет даже схемы УР /находится в Риге/. Т.ШИШ.З.И. прибыл в Себеж всего несколько дней назад и лишь вместе со мною и генерал-майором АСТАШКИНЫМ впервые об"езжал 24.6-4г. район.

4. В моем присутствии генерал-майор АСТАШКИН посетил в нач. Управления УР Генштаба генерал-майором ГИРШЕВ. Он просил "раскрывать что - ли?" и просил прислать "все что было".

5. От генерал-майора АСТАШКИНА я выяснил:

а/ УР всего несколько дней как передал из МВО в ПРИГВО до этого им никто не занимался.

б/ Вопрос с оборудованием, вооружением ДОТ, войсками не разрешен /по крайней мере т.АСТАШКИН ничего сказать не может/ и зависит от начальника Управления УР Генштаба генерал-майора ШПРЯЕВА.

6. Сам генерал-майор АСТАШКИН в состоянии разрешить вопросы:

- а/ Перебросить отсюда-то целиком Управление коменданта
- б/ Прислать строительный батальон /25:6-4г. в 18-00 примерно 126 ч.кр-цев и состава строительного батальона/.
- в/ Отдал приказание коменданту УР произвести 25.6-4г. заготовку кольев /60 т.штук/ для проволочного ограждения и планирование и заготовку материалов для ДОТ.
- г/ Подготовить помещения для войск и склада.

ВЫВОД:

1. В настоящем состоянии Себежский УР ни в коей мере небоеспособен, препятствием для врага не является и может быть захвачен голыми руками.

2. Для приведения в боеготовность необходимо:

- а/ Принять срочные меры - через Генштаб - ШПРЯЕВА - доделки ДОТ, ввезти оборудования, вооружения ДОТ, войск.
- б/ Сооружение полосы ограждений.

Батальонный комиссар

27 " 172 се
июня 1941 года.

Отп. 2 э.з.
мн.

/Иван ЛЗ/